



Fehlende Bemaßungen können dem DXF entnommen werden
missing dimension are provided in the DXF

Schutzvermerk ISO 16016 beachten. Refer to protection notice ISO 16016. Maßstab: 1:1

es spelsberg Maßblatt/ dimension sheet
Geräte-Verbindungsdose/ equipment junction box A2
M-P71-GVD (2xM25)