


# BEZŠROUBOVÉ SVORKY

## Bezšroubové svorky SDK

- Pro průřezy vodiče 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 90°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V



## Bezšroubové svorky SDK - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000470	SDK 3	1	3	Transparentní	100
	1000471	SDK 5	1	5	Transparentní	100
	1000472	SDK 8	1	8	Transparentní	50

## Bezšroubové svorky SDK - malé balení

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1047010	SDK 3/10	1	3	Transparentní	10
	1047110	SDK 5/10	1	5	Transparentní	10
	1047210	SDK 8/10	1	8	Transparentní	10

## Bezšroubové svorky miniaturní PC

- Malé rozměry
- Pro průřezy vodiče 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V

## Bezšroubové svorky miniaturní PC

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1014680	bezšroubová svorka PC212S	1	2	Transparentní / červená	100
	1014681	bezšroubová svorka PC213S	1	3	Transparentní / oranžová	100
	1014682	bezšroubová svorka PC214S	1	4	Transparentní / žlutá	100
	1014683	bezšroubová svorka PC215S	1	5	Transparentní / šedá	100
	1014685	bezšroubová svorka PC218S	1	8	Transparentní / modrá	100
	1014686	bezšroubová svorka PC2112	1	12	Transparentní / modrá	100

## Bezšroubové svorky miniaturní PC - malé balení

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1014690	bezšroubová svorka PC212S/10	1	2	Transparentní / červená	10
	1014691	bezšroubová svorka PC213S/10	1	3	Transparentní / oranžová	10
	1014692	bezšroubová svorka PC214S/10	1	4	Transparentní / žlutá	10
	1014693	bezšroubová svorka PC215S/10	1	5	Transparentní / šedá	10
	1014695	bezšroubová svorka PC218S/10	1	8	Transparentní / modrá	10
	1014696	bezšroubová svorka PC2112/10	1	12	Transparentní / modrá	10