

# BEZŠROUBOVÉ PÁČKOVÉ SVORKY



## Bezšroubové páčkové svorky SDKF - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000772	SDKF 2	1	2	Bílá	100
	1000773	SDKF 3	1	3	Bílá	75
	1000774	SDKF 5	1	5	Bílá	50

TOP

## Bezšroubové páčkové svorky SDKF - malé balení

10

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1077210	SDKF 2/10	1	2	Bílá	10
	1077310	SDKF 3/10	1	3	Bílá	10
	1077410	SDKF 5/10	1	5	Bílá	10

TOP

## Bezšroubové páčkové svorky SDKF TR-AN - standardní balení v krabičce

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1000765	SDKF 2 TR-AN	1	2	Transparentní	100
	1000766	SDKF 3 TR-AN	1	3	Transparentní	75
	1000767	SDKF 5 TR-AN	1	5	Transparentní	50

## Bezšroubové páčkové svorky SDKF TR-AN - malé balení

10


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Počet vstupů	Barva	Bal./ks
	1076510	SDKF 2/10 TR-AN	1	2	Transparentní	10
	1076610	SDKF 3/10 TR-AN	1	3	Transparentní	10
	1076710	SDKF 5/10 TR-AN	1	5	Transparentní	10

## Bezšroubové svorky SDKF


- Pro pevné i laněné vodiče
- Pro průřezy vodiče 0,2 - 2,5 mm<sup>2</sup>
- Provozní teplota až 85°C
- Jmen. proud 24 A
- Jmen. napětí 450 V




Testování.



Kontrolní okénko pro správně vložené a odizolované vodiče.



Měření správné délky odizolování.



Pro slaněné vodiče nutno nejprve odklopit páčku, zasunout vodič a zaklapnout páčku. Pro tuhé vodiče není nutné otevřít páčku před zasunutím vodiče.

