

⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание

HAZARDOUS VOLTAGE

- This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

- Opremo lahko namešča in vzdržuje le strokovno usposobljena oseba.
- Pred postopkom montaže in vzdrževanjem naprave je potrebno izklopiti električno napajanje in ga vključiti šele po zaključenem postopku.
- Z ustrežno napravo preverite odsotnost napajanja.
- Naprave, dele naprav in zaščitne pokrove menjajte in nameščajte le v brez napetostnem stanju.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.

OPASAN NAPON

- Ovu opremu smije montirati i servisirati samo kvalifikovano električarsko osoblje.
- Isključite svako napajanje ove opreme prije rada na unutrašnjem/vanjskom dijelu opreme.
- Uvijek koristiti pravilno dimenzionisani uređaj za ispitivanje napona za potvrdu isključenosti napajanja.
- Namjestite sve uređaje, vrata i poklopce prije ponovnog uključjenja napajanja.

Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

- Монтаж и обслуживание данного оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом.
- Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством.
- Всегда используйте исправный индикатор для подтверждения отсутствия напряжения питания.
- Перед подачей напряжения питания на данное оборудование установите все необходимые аксессуары.

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

Screw 6.8 Vijak 6.8 Винт 6.8	Tightening torque Pritezni moment Момент прилагаемого усилия	
	Min.	Max.
M 8	73.5 lb-in 8,3 Nm	115 lb-in 13 Nm
M 10	177 lb-in 20 Nm	230 lb-in 26 Nm
M 12	354 lb-in 40 Nm	398.5 lb-in 45 Nm

44 lb-in
5 Nm

Mounting orientation
Pozicija vgradnje

Orijentacija prilikom montaže
Монтажное положение

A Front operation
Upravljanje s predaj
Проду́женная ру́чка
Фронтальное управление

17.5 lb-in
2 Nm
Pozidriv n°2
Крестовая Pz2

Used for IP65
Za IP65
Используется для IP65

Door drilling
Priprava izvrtin v vratih
Бу́шение врата
Монтажное отверстие

1.10 in
28 mm

4 Ø 0.27 in
4 Ø 6 to 7 mm

1.57 in
40 mm

Ø 1.45 in
Ø 37 mm

Front and side operation.
Upravljanje s predaj in s strani
Преднй и бо́чный ро́гон
Фронтальное и бо́ковое управление

0.90 ±0.07 in
23 ±2 mm

Padlocking position
Zaklep ročice
Поло́жай за́клячува́ние
руко́ятки за́мок

90°


ON | OFF

RECIO-VERBO / 5 blanc/offset 100g/m² / 1/Noise pantonne black C-Bleu pantonne 295C / F 420x297




Padlocking the handle - front operation
Zaklep ročice - upravljanje spredaj


Položaj za zaključavanje - Produžena ručica
Положение блокировки рукоятки замком - Фронтальное управление




Direct operation
Direktno upravljanje
Direktna ručica
Прямое управление




Shaft length
Dolžina osi
Длина штифта



Padlocking the handle
Zaklep ročice
Položaj za zaključavanje
Положение блокировки рукоятки замком



Defeating the interlock in ON position
Namestitvev ključavnice v ON poziciji
Premoštenje mehanizma za zatvaranje u ON poziciji
Переведите блокировку в положение ON



⚠ DANGER NEVARNOST OPASNOST Предписание			
HAZARDOUS VOLTAGE	NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA	OPASAN NAPON	ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
<ul style="list-style-type: none"> Disconnect all power before servicing. Be sure enclosure is closed securely before operating device. Testing of live equipment should only be performed by qualified service personnel in accordance with local regulations. 	<ul style="list-style-type: none"> Pred posegom izklopite napajanje. Prepričajte se, da je omarica zaprta preden upravljate z napravo. Testiranje delov pod napetostjo lahko izvaja le za to usposobljena strokovna oseba v skladu z lokalnimi predpisi. 	<ul style="list-style-type: none"> Isključiti napajanje prije servisiranja. Uvjeriti se da je kućiše pravilno zatvoreno prije uključanja uređaja. Testiranje uređaja pod naponom trebalo bi provoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa lokalnim regulativama. 	<ul style="list-style-type: none"> Отключите цепи питания данного оборудования перед началом работы с устройством. Убедитесь, что дверцы щитка закрыты. Коммутационные операции с данным типом оборудования, осуществляется только классифицированным и обученным персоналом в соответствии с действующими нормативными документами.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči hude poškodbe ali smrt.	Ne pridržavanje ovih uputa može rezultirati smrtnim ishodom ili ozbiljnim povredama.	Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или даже летальному исходу.

