

# PŘÍSTROJOVÉ PŘIPOJOVACÍ SVORKY



## Připojovací a napájecí svorky - AS 50

	Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm <sup>2</sup>	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
TOP		1000388	AS 50 SN	Kolík	1	50	Cu	25
		1000389	AS 50 SL	Kolík prodloužený	1	50	Cu	25
TOP		1000481	AS 50 GN	Vidlička	1	50	Cu	25

## Univerzální připojovací svorky - AS 50

Obrázek	Obj. č.	Typ, popis	Počet vstupů	Průřez mm <sup>2</sup>	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000495	AS 50 UNI (univerzální třístranná svorka)	1	50	Cu	10

## Univerzální připojovací svorky - AS 50 - příslušenství

Obrázek	Obj. č.	Typ, popis	Bal./ks
	1000496	Vidlička pro svorku AS 50 UNI	10
	1000497	Vidlička prodloužená pro svorku AS 50 UNI (32 mm)	10
	1000498	Kolík pro svorku AS 50 UNI	10
	1000499	Kolík prodloužený pro svorku AS 50 UNI (29,5 mm)	10

## Připojovací a napájecí svorky - AS 95

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm <sup>2</sup>	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000377	AS 70/95-NH	Kolík	1	95	Cu	3

## Přechodové svorky - AS (Al/Cu)


Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Konektor	Počet vstupů	Průřez mm <sup>2</sup>	Vhodné pro vodiče	Bal./ks
	1000019	AS-AL/CU 16 - 50	Kolík	1	16 - 50	Al / Cu	15
	1000868	AS-AL/CU 2,5 - 50	Kolík	1	2,5 - 50	Al / Cu	15

## Univerzální svorka AS 50

- Zapojení kolíku z libovolné strany



- Zapojení vidličky z libovolné strany



- Délka odizolování vodiče max. 16 mm

